



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	0657/08
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Motociclete Honda TRX
Marcă	HONDA
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	TRX 500 FE/FM/FA (2007)
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Diverse VIN (a se vedea listele anexate)
Țara de origine	Statele Unite
Alertă transmisă de	Portugalia
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Aceste produse prezintă un risc de leziuni cauzate de: — apa (de la ploaie sau spălare) care intră în cablaj de pe butonul din partea dreaptă a butonului de oprire al motorului, care se acumulează în interiorul tecii plasticului. Apa acumulată poate să se scurgă în sârmă și se poate infiltra firele în senzorul de poziție al acceleratorului. În condiții de climă rece, apa din senzorul de poziție al acceleratorului poate îngheața, împiedicând astfel motorul să descrească după ce acceleratorul a fost eliberat. Coroziunea și creșterea de rezistență între rezistor și un terminal al senzorului de poziție al acceleratorului pot determina ECU să detecteze o defecțiune la senzorul de poziție al acceleratorului. Acest lucru poate duce la activarea luminilor indicatoare sau la modificarea anumitor modele.
Măsurile adoptate de țara care a emis notificarea (*)	Aciunile corective voluntare întreprinse de importator.
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.