



## Safety Gate: Hurtigt varslingsystem for farlige nonfoodprodukter

|  |  |
|--|--|
| Varslingsnummer  | A12/1899/12  |
| Kategori   | Motorkøretøjer   |
| Type advarsel  | Produkter med alvorlige risici   |
| Produktbruger  | Forbruger  |
| Produkt (*)  | Personbil  |
| Mærke  | Range Rover  |
| Navn   | Evoque   |
| Type/modelnummer (*)   | E11 * 2007/46 * 0223 Det kan potentielt påvirke køretøjer, der er fremstillet i perioden fra den 20. august til den 18. september 2012, på visse 2012- og 2013-årige køretøjer.  |
| Batchnummer/stregkode (*)  | VIN-kode SALVA2BG0CH704223 til SALVA2A6DH713526  |
| OECD-portalkategori  |  |
| Beskrivelse (*)  | Personbil.   |
| Oprindelsesland  | Det Forenede Kongerige   |
| Varsling indsendt af   | Det Forenede Kongerige   |
| Risikotype   | Personskader   |
| Risiko (*)   | I meget ekstreme tilfælde kan der opstå udmattelsessvigt på en eller begge af styreanlæggets montering. Hvis begge bolte er trætelige, vil styremaskinen glide ned i en fast stilling inden for køretøjets underramme, hvilket begrænser den tilgængelige styreblokering. Begrænset styreblokering forhindrer føreren i at være i stand til at styre køretøjet som normalt. Hvis det sker, er det muligvis ikke i stand til at tage undvigemanøvren i en nødsituation, der fører til øget risiko for sammenstød med køretøjet. |
| Foranstaltninger truffet af det meddelende land (*)                | Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere   |
| Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i | Nederlandene, Sverige  |
| Billeder   | Ingen tilgængelige billeder  |

(\*) Dette er en maskinoversættelse. Europa-Kommissionen påtager sig ikke noget ansvar og hæfter ikke for dens nøjagtighed. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske udgave forrang.