




## Safety Gate: Hurtigt varslingsystem for farlige nonfoodprodukter

Varslingsnummer	0079/09
Kategori	Elektriske apparater og elektrisk udstyr
Type advarsel	Produkter med alvorlige risici
Produktbruger	Forbruger
Produkt (*)	Badeværelseskabinet — spejlkasse
Mærke	Diplon
Navn	
Type/modelnummer (*)	Type: JB2611
Batchnummer/stregkode (*)	
OECD-portalkategori	
Beskrivelse (*)	Badeværelsesskab/badeskab med metalindeslutning 2x14W-G5, 230V, Ik I, IP20
Oprindelsesland	Ukendt
Varsling indsendt af	Finland
Risikotype	Elektrisk stød
Risiko (*)	Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi: Det er let at fjerne sporskiftet fra sit monteringshul, og kontakten er derfor tilgængelig udefra. Hvis kontakten er i sin position, er det muligt at få adgang til det faste skift, når lampen udskiftes. De lumairedele er forsynet med to apparatets indtag. Der er adgang til strømførende tapper på apparatets indgang, mens prøvefingeren er udskiftet. De ledere, der anvendes til tilslutning af netstikket, er også tilsluttet en terminalblok, men lederne i terminalblokken er ikke fastgjort korrekt, fordi der er adgang til strømførende dele af ledere sammen med prøvefingeren. De strømførende dele af netstikket er tilgængelige for prøvefingeren, når det er fjernet fra apparatets indgang. Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
Foranstaltninger truffet af det meddelende land (*)	Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.
Billeder	

(\*) Dette er en maskinoversættelse. Europa-Kommissionen påtager sig ikke noget ansvar og hæfter ikke for dens nøjagtighed. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske udgave forrang.