




Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode

Broj upozorenja	0447/06
Kategorija	Motorna vozila
Vrsta upozorenja	Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje
Korisnik proizvoda	Potrošači
Proizvod (*)	
Marka	
Ime	
Vrsta/broj modela (*)	
Broj serije / crtični kod (*)	
Kategorija portala OECD-a	
Opis (*)	Osobna vozila, kopno Rover 4x4Type/broj modela:Područje Rover Sport LS
Zemlja podrijetla	Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od	Španjolska
Vrsta rizika	Ozljede
Rizik (*)	Spot s obzirom na prednju masu lijeve kotača može se zaštititi od kočnog crijeva, senzora ABS ili senzora habanja kočnog umetka.Ako dođe do bilo koje od ovih situacija, vozač će na papučici kočnice morati opaziti, povećati kočni put i svjetlo za upozoravanje na kvar kočnice ili na upozorenje na istrošenost kočnog sustava na kontrolnoj ploči.Ako se učinkovitost kočenja smanji, to bi moglo uzrokovati nesreće na cesti, bez obzira na to je li vozač upozoravajući uređaj za upozorenje na kvar kočnica ili uređaj za osjetilo kočne obloge svjetlo
Mjere koje je donijela država koja šalje obavijest (*)	Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik.
Slike	

(*) Ovo je strojni prijevod, Europska komisija ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost u pogledu točnosti. U slučaju nepodudaranja verzija na engleskom jeziku ima prednost.