



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	1328/11
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Car550i GT550i Limusc750i Luscine650i Luscine750Li Limouine760Li Limouine760Li LimouneHybrid 7Activ LX5 xDrive50iX6 xDrive50iX5 MX6 MActiv Hybrid X60
Marcă	BMW
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	Omologarea de tip CE/CE de tipGT/e1 * 2007/46 * 0215 *5L/e1 * 2007/46 * 0363 *6c/e1 * 2007/46 * 0562 *701/e1 * 2001/116 * 0490 *7L/e1 * 2007/46 * 0276 *HY/e1 * 2007/46 * 0323 *E70/e1 * 2001/116 * 0420 *X5/e1 * 2007/46 * 0421 *X6/e1 * 2007/46 * 0412 *M7x/e1 * 2007/46 * 0172 *Sunt afectate vehiculele provenind din următoarele perioade de producție:550i GT din 02/2009 până la 11/2010550i Limousine din 06/2009 până în 09/2010650i Cabano din 11/2009 până în 08/2010750i Limousine din 02/2008 până în 09/2010750Li Limousină din 02/2008 până în 09/2010760i Limousine din 02/2009 până în 09/2010760Li Limouină de la 02/2009till 09/2010ActiveHybrid 7 din 07/2009 până în 09/2010ActiveHibrid 7 L din 07/2009 până în 09/2010X5 xDrive50i din 04/2009 până în 12/2010X6 xDrive50i din 11/2007 până în 11/2010X5 M din 11/2008 până în 11/2010X6 M din 11/2008 până în 11/2010TiveHybrid X60 din 1/2009 până în 11/2010
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Autoturism
ara de origine	Germania
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Incendiu
Risc (*)	Pompa auxiliară de răcire poate eua la temperaturi de funcționare ridicate.În câteva cazuri rare, se poate întâmpla ca pompa auxiliară de răcire a agentului de răcire să funcționeze.În caz afirmativ, ar putea apărea un incendiu al compartimentului motor sau chiar un incendiu al vehiculului.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Măsuri corective voluntare luate de producător
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Danemarca, Irlanda, Polonia, Spania, ările de Jos, Slovenia, Lituania, Regatul Unit, Ungaria, Portugalia, Grecia
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.