



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	1336/11
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism „Alpina”
Marcă	BMW
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	Tip:Alpina 5, omologare CE de tip e1 * KS07/46 * 0011 *,Descrierea vânzărilor:BMW Alpina B5 BiturboTip:Alpina 7, omologare CE de tip e1 * KS07/46 * 0007 *,Descrierea vânzărilor:BMW Alpina B7 Biturbo.Perioada de producție relevantă se situează între iunie 2010 și septembrie 2010 pentru Alpina 5 și, respectiv, din februarie 2009 până în septembrie 2010 pentru Alpina 7.
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Autoturism
Țara de origine	Germania
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Incendiu
Risc (*)	Pompa auxiliară de răcire poate eua la temperaturi de funcționare ridicate.În câteva cazuri rare, se poate întâmpla ca pompa auxiliară de răcire a agentului de răcire să funcționeze.În caz afirmativ, ar putea apărea un incendiu al compartimentului motor sau chiar un incendiu al vehiculului.
Măsurile adoptate de țara care a emis notificarea (*)	Măsuri corective voluntare luate de producător
Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în	Bulgaria, Portugalia
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.