



## Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	1683/09
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism — Volvo XC90
Marcă	Volvo
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	2007 până la 2009 vehicule, anul modelului Volvo XC90, echipate cu motor diesel D5244T4 sau D5244T5. A se vedea lista anexată a VIN.
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Autoturism
ara de origine	Suedia
Alertă transmisă de	Grecia
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Produsul prezintă un risc de rănire din cauza faptului că furtunul de direcție electrică poate intra în contact cu ventilatorul de răcire al motorului. În cazul în care aceasta are loc, uzura ulterioară a furtunului ar putea conduce la o scurgere bruscă a uleiului de la alimentarea cu energie electrică și la pierderea în consecință a sistemului de servodirecție. Această problemă a făcut obiectul unei rechemări anterioare, însă s-a constatat că acțiunile corective întreprinse nu au fost pe deplin eficiente.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Acțiunile corective voluntare luate de producător.
Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în	Polonia, Bulgaria, Malta, Finlanda, Lituania, Suedia
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(\*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.