



## Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

Nummer der Meldung	A12/00923/20
Kategorie	Kraftfahrzeuge
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktnutzer	Verbraucher
Produkt (*)	Personenkraftwagen
Marke	Mercedes-Benz
Name	S-Class
Typ/Modellnummer (*)	Typgenehmigungsnummer:E1 * 2001/116 * 0335 *, Typ:221
Rückruf-Code des Unternehmens (*)	1892005
Herstellungsdaten (*)	Es sind Fahrzeuge des Produktionszeitraumes 8. März 2017 bis 3. Mai 2019 betroffen.
Kategorie im OECD-Portal	77000000 – Automobil
Beschreibung (*)	Modellreihe der S-Klasse (BR 222) und Modellreihe der S-Klasse Coupé/Cabriolet (BR 217) mit 4.0-l-8-Zylindermotoren.
Ursprungsland	Deutschland
Warnmeldung übermittelt von	Deutschland
Fälschung *	NEIN
Art des Risikos	Verletzungen
Technischer Defekt (*)	Der Werkstoff, der in zwei Verschlusssteckern am Motor verwendet wird, ist unter dynamischen Fahrbedingungen möglicherweise nicht in der Lage, der maximalen Belastung standzuhalten, so dass bis zu 9 Liter Motoröl um die Stecker entweichen können.Folglich könnte das entflochtene Öl auf die Straße gelangen, was eine Gefahr für den folgenden Verkehr darstellt./
Risiko (*)	
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rückruf des Produkts beim Endverbraucher
Produkte wurden auch gefunden/Maßnahmen wurden auch ergriffen in	Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slowenien
Bilder	Keine Bilder vorhanden

(\*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.