



Safety Gate: Système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux

Numéro de l'alerte	A12/01058/20
Catégorie	Véhicules à moteur
Type d'alerte	Produits présentant des risques graves
Utilisateur	Consommateur
Produit (*)	Voiture particulière
Marque	Mini
Nom	Clubman
Type / numéro de modèle (*)	Numéro de réception par type:E1 * 2007/46 * 0371, e1 * 2007/46 * 1678, e1 * 2007/46 * 1680, e1 * 2007/46 * 1683, e1 * 2007/46 * 2063, Type:UKL-L, FML2, FML4, FMK, FML2E
Code de rappel de l'entreprise (*)	0065360300
Dates de production (*)	Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 12/03/2020 et le 20/03/2020
Catégorie Portail de l'OCDE	77000000 – Automobile
Description (*)	Voiture particulière
Pays d'origine	Allemagne
Alerte envoyée par	Allemagne
Contrefaçon *	NON
Type de risque	Blessures
Défaillances techniques (*)	Un capteur de détection de renversement à l'intérieur de l'unité de commande du coussin gonflable peut être défectueux. Par conséquent, en cas d'accident au cours duquel le véhicule descend au-dessus de son toit, le coussin gonflable risque de ne pas être correctement déployé, ce qui accroît le risque de blessures des passagers./
Risques (*)	
Mesures adoptées par le pays de la notification (*)	Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:	Danemark, Irlande
Images	Aucune image disponible

(*) Ceci est une traduction automatique; la Commission européenne décline toute responsabilité quant à son exactitude. En cas de divergence, la version anglaise prévaudra.