



## Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

|  |  |
|--|--|
| Numărul alertei  | A12/0607/19  |
| Categorie  | Autovehicule   |
| Tip de alertă  | Produse cu riscuri grave   |
| Utilizator al produsului                                   | Consumator   |
| Produs (*)   | Autoturism   |
| Marcă  | Lamborghini  |
| Denumire   | Aventador Coupe and Roadster   |
| Tipul/numărul modelului (*)                                | Aventador Copè + Roadster; 50 Anniverrio + Roadster; Pirelli, edia + Roadster; Aventor Super velope + Roadster; Miura Homage, De la Veneno Copè + Roadster; Aventador J, Aventador S Coupè + S Roadster; Centenario Coupe + Roadster |
| Numărul lotului/cod de bare (*)                            | Vehiculele afectate au fost fabricate în perioada martie 2011-octombrie 2017; Intervalul VIN: ZHWEC1476CL00091 către ZHWEG4ZD2JLA06939.  |
| Categorie portal OCDE                                      | 77000000 – Automobile  |
| Descriere (*)  | Autoturism   |
| ara de origine   | Italia   |
| Alertă transmisă de  | Italia   |
| Tip de risc  | Leziuni  |
| Defecțiune tehnică (*)                                     | În anumite condiții de conducere, software-ul motorului nu reușește să determine corect debitul de combustibil din supapele de evacuare.   |
| Risc (*)   | Acest lucru poate conduce la calarea motorului fără avertisment, prin creșterea riscului de producere a unui accident.   |
| Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)       | Retragerea produsului de la utilizatorii finali  |
| Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în | Suedia   |
| Imagini  | Nu sunt disponibile imagini  |

(\*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.