



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0920/14
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism
Marcă	Jaguar
Denumire	XFR-S
Tipul/numărul modelului (*)	E11 * 2001/116 * 0323
Numărul lotului/cod de bare (*)	SAJAC0911DMS65176-SAJXA0KZ3EMU29271
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism
ara de origine	Regatul Unit
Alertă transmisă de	Regatul Unit
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Conducta de frână spate din partea dreaptă poate afecta un bra redundant în subcadrul din spate. Acest lucru poate avea ca rezultat purtarea conductei de frânare prin i a scurgerilor de lichid de frână. Acest lucru poate duce la pierderea unui circuit de frânare i la instabilitatea vehiculului.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Rechemarea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Suedia
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.