



Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/1569/15
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobil
Značka	BMW
Název	3 series, 5 series, X5
Typ/číslo modelu (*)	Schválení typu: E1 * 98/14 * 0097, e1 * 98/14 * 0144, e1 * 2001/116 * 0144, e1 * 98/14 * 0167, e1 * 2001/116 * 0167, e1 * 98/14 * 0112, e1 * 98/14 * 0146, e1 * 98/14 * 0150, e1 * 2001/116 * 0150, e1 * 2001/116 * 0282, e1 * 98/14 *, e1 * * 0028, e1 * 98/14 * 0146, e * 98/14 *, e1 * 2001/116 * 0022, e * 98/14 * 0111, e9 * 2001/116 * 0112, e1 * * 0153, e1 * 2001/116 * 0153;typy:346L, 346K, 346C, 346R, 346X, M346, 346PL, 5/D, M539, 5/DS, X53
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	Jedná se o tato výrobní období:Série BMW 3:Od ledna 2002 do srpna 2006;Série BMW 5:Od března 2002 do prosince 2003;BMW X5:Únor až říjen 2003.
Kategorie podle portálu OECD	77000000 – Motorová vozidla
Popis (*)	Osobní automobil
Země původu	Německo
Varování odesláno z:	Německo
Druh rizika	Úraz
Riziko (*)	Když je airbag aktivován, jestliže při vysoké vlhkosti po řadu let byla vystavena vysoké vlhkosti, může dojít k roztržení airbagu řidiče.Dojde-li k roztržení nafukování, mohou být kovové části vyhoštěny a mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Stažení výrobku od konečných uživatelů
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:	Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.