




Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/1597/17
Kategorie	Vybavení pro sport a volný čas
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Sada pro opravy pneumatik jízdních kol
Značka	Golden Palm Ent Inc
Název	Bike Repair Kit
Typ/číslo modelu (*)	RP-6025
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	7834561007009
Kategorie podle portálu OECD	71000000 – Sportovní vybavení
Popis (*)	Sada pro opravu proražením jízdního kola s lepidlem „Red Sun“.Balení s blistkou.
Země původu	Čína
Varování odesláno z:	Kypr
Druh rizika	Chemické
Riziko (*)	Lepidlo obsahuje toluen (24,3 % hmotnostních) a 1,2-dichlorethan (66,4 % hmotnostních).Toluen a 1,2-dichlorethan jsou karcinogenní a toxické, jsou-li vdechnuty nebo pokud přicházejí do styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Stažení produktu z trhu
Obrázky	

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.