



Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/1901/12
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobily
Značka	Land Rover
Název	Evoque and Freelander
Typ/číslo modelu (*)	E11 * 2007/46 * 0223 E11 * 2001/116 * 0300
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	Přibližně určité 2012 modelová vozidla vyrobená dne 11. června 2012 jsou potenciálně ovlivněná. Vin span, SALV2AE7CH687968 až SALVAC2BG1CH688422 VIN, SALF2BG7CH307869 až SALF2AD1CH308040
Kategorie podle portálu OECD	
Popis (*)	Osobní automobil.
Země původu	Spojené království
Varování odesláno z:	Spojené království
Druh rizika	Úraz
Riziko (*)	Jedna nebo obě části upevnění brzdového třmenu se mohou stát dostatečně uvolněnými, aby se oddělily od vozidla. V případě, že se oddělí oba upevňovací prvky, může se na brzdový třmen oddělit náraz zadního zavěšení a náraz rotujícího kola, což může vést ke ztrátě funkce brzdového okruhu a k možné náhlé deflaci příslušného kola a sestavy pneumatiky. Ztráta funkce brzdového okruhu nebo náhlé deflace pneumatiky povede ke zvýšenému riziku nehody vozidla.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Stažení výrobku od konečných uživatelů
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:	Irsko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.