



Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	0330/07
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobily – Suzuki SX4, Aeroio nebo Aeronio SX4, Liana nebo Liana SX4
Značka	Suzuki
Název	
Typ/číslo modelu (*)	Vzory: SX4, Suzuki SX4, Aeroio nebo Aeronio SX4, Liana nebo Liana SX4; Typ vozidla: EY; ES schválení typu e4 * 2001/116 * 0105; čísla podvozku v rozmezí TSPY * * * S00100651 pro TSPY * * * S00155065. Dotčená vozidla byla vyrobena v roce 2006 společností Magyar Suzuki Corporation, Maďarsko.
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	
Kategorie podle portálu OECD	
Popis (*)	
Země původu	Maďarsko
Varování odesláno z:	Německo
Druh rizika	Úraz
Riziko (*)	Tento výrobek představuje riziko zranění, protože kabel s ruční brzdou může vyčnívat na brzdové čelisti, což znamená, že ruční brzda je neúčinná.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Dobrovolná nápravná opatření výrobce
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.