



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	0464/08
Categorie	Aparate i echipamente electrice
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Tampon electric
Marcă	SPESA INTELIGENT
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	Codul lotului: 90806.01 7 TYD001/BL001
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Necunoscut
ara de origine	China
Alertă transmisă de	Slovenia
Tip de risc	Incendiu, oc electric
Risc (*)	Produsul prezintă un risc de electrocutare, deoarece: Distana de conturare a izolaiei întărite este insuficientă: distana între pările sub tensiune i suprafaa accesibilă este de 2,2 mm — ea nu trebuie să fie mai mică de 8 mm; Distana de conturare a izolaiei funcionale este insuficientă: distanțele dintre piesele sub tensiune sunt de 1,8 mm, 1,86 mm, 0,95 mm. acestea nu trebuie să fie mai mici de 3,2 mm. Produsul prezintă un risc de incendiu din cauza: Rezistenă insuficientă la căldură i la foc, — absena marcajelor necesare. Produsul nu este conform cu Directiva privind joasa tensiune i cu standardul european relevant EN 60335.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragere de pe piaă dispusă de autorităi.
Imagini	

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.