




Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	0889/07
Categorie	Aparate i echipamente electrice
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Toaster
Marcă	Russell Hobbs
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	Reflexii; Numere model: 12502-56 i 12502-57; Numerele de ordine: 0621, 0607, 0640; EAN 5038061018226
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Toaster cu afiaj lefuit inoxidabil din oel inoxidabil i afiaj cu LED-uri. Numerele de model afectate sunt 12502-56 i 12502-57 cu numărul lotului 0621; 0607; 0640 (cifrele pe 1 i 2 sunt anul de productie; Cifrele pe 3 i 4 sunt săptămâna calendaristică.).
ara de origine	China
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	oc electric
Risc (*)	Acest produs prezintă un risc de electrocutare deoarece atunci când produsul este conectat, dar este oprit, elementul de încălzire este viu. Elementul de încălzire poate fi atins cu degetul arătător. Dacă elementul de încălzire este viu, acesta depinde de poziia fiei. În mod evident, produsul nu are o deconectare pe toate zonele, care, în mod normal, este un standard în prăjitoare de pâine. Un accident raportat. Acest produs nu este conform cu Directiva privind joasa tensiune i cu standardul european relevant EN 60335-1.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea voluntară de pe piaă i returnarea de la distribuitori de către producător
Imagini	

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.