



Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	1339/08
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobily – páky s ručním ovládním
Značka	Honda
Název	
Typ/číslo modelu (*)	Jazz (vzorové kódy: GD1 a GD5).
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	
Kategorie podle portálu OECD	
Popis (*)	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN) GD12004 JHMGD1XX04S232566-JHMGD1XX04S247249 GD52004 JHMGD5XX04S210286-JHMGD5XX04S212382 GD12005 JHMGD1XX05S200004-JHMGD1XX05S287642 GD52005 JHMGD5XX05S200002-JHMGD5XX05S236804. Stažení se týká vozidel ve stáří 2004 a 2005 let.
Země původu	Japonsko
Varování odesláno z:	Řecko
Druh rizika	Úraz
Riziko (*)	Výrobek představuje riziko zranění, protože vnitřní tlačná tyč v rámci ručního brzdového zařízení může být poškozena během výroby parkovací brzdy. Tato škoda může vést ke společné „rušení“ a následně se ruční brzda nesmí zapojit, nebo v některých případech může uvolnit sám.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem.
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.