



Safety Gate: Système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux

Numéro de l'alerte	A12/01063/20
Catégorie	Véhicules à moteur
Type d'alerte	Produits présentant des risques graves
Utilisateur	Consommateur
Produit (*)	Voiture particulière
Marque	VOLVO
Nom	S80, S60, V70, XC70, S60cc, V60, XC60, V60cc, V40, V40cc
Type / numéro de modèle (*)	S60:E9 * 2007/46 * 0023 * 14 — e9 * 2007/46 * 0023 * 25, S60cc:E9 * 2007/46 * 0023 * 21 — e9 * 2007/46 * 0023 * 25, V40:E4 * 2001/116 * 0076 * 33 — e4 * 2001/116 * 0076 * 40, V40cc:E4 * 2001/116 * 0076 * 33 — e4 * 2001/116 * 0076 * 40, V60:E9 * 2007/46 * 0023 * 14 — e9 * 2007/46 * 0023 * 25, V60cc:E9 * 2007/46 * 0023 * 21 — e9 * 2007/46 * 0023 * 25, V70:E9 * 2001/116 * 0065 * 24 — e9 * 2001/116 * 0065 * 28, XC60:E9 * 2001/116 * 0068 * 16 — e9 * 2001/116 * 0068 * 24, XC70:E9 * 2001/116 * 0065 * 24 — e9 * 2001/116 * 0065 * 28, S80:E9 * 2001/116 * 0057 * 26 — e9 * 2001/116 * 0057 * 31
Code de rappel de l'entreprise (*)	R10026, R10027, R10028, R10030
Dates de production (*)	Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2014 et 2018.
Catégorie Portail de l'OCDE	77000000 – Automobile
Description (*)	Voiture particulière
Pays d'origine	Suède
Alerte envoyée par	Belgique
Contrefaçon *	NON
Type de risque	Incendie
Défaillances techniques (*)	Les bulles d'air peuvent rester dans le système de refroidissement du moteur lorsque le liquide de refroidissement de remplissage est rempli. Cela peut provoquer un refroidissement insuffisant et endommager le moteur, ce qui accroît le risque d'incendie dans le compartiment moteur./
Risques (*)	
Mesures adoptées par le pays de la notification (*)	Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:	Bulgarie, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Irlande, Irlande, Islande, Luxembourg, Malte, Pologne, Roumanie, Roumanie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie
Images	Aucune image disponible

(*) Ceci est une traduction automatique; la Commission européenne décline toute responsabilité quant à son exactitude. En cas de divergence, la version anglaise prévaudra.