



## Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/0213/19
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobil
Značka	Toyota
Název	Scion
Typ/číslo modelu (*)	Typ:AZE151, AGT20
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 17.1.2007 až 5.7.2016.
Kategorie podle portálu OECD	77000000 – Motorová vozidla
Popis (*)	Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:18SMD-069
Země původu	Japonsko
Varování odesláno z:	Německo
Druh rizika	Úraz
Technická závada (*)	Brzdová hadice může způsobit ztrátu brzdné kapaliny a snížení brzdného výkonu.
Riziko (*)	V důsledku toho hrozí zvýšené riziko nehod.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Stažení výrobku od koncových uživatelů
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(\*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.