



Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

Nummer der Meldung	A12/0607/19
Kategorie	Kraftfahrzeuge
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktnutzer	Verbraucher
Produkt (*)	Personenkraftwagen
Marke	Lamborghini
Name	Aventador Coupe and Roadster
Typ/Modellnummer (*)	Aventador Coupé + Roadster, 50 Andienario + Roadster, Pirelli Edition + Roadster, Aventador Super Veloce + Roadster, Miura Homage, Veneno Coupé + Roadster, Aventador J, Aventador S Coupé + S Roadster, Centenario Coupe + Roadster
Chargennummer/Barcode (*)	Die betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen März 2011 und Oktober 2017 hergestellt; VIN: ZHWEC1476CLA00091 bis ZHWEG4ZD2JLA06939.
Kategorie im OECD-Portal	77000000 – Automobil
Beschreibung (*)	Personenkraftwagen
Ursprungsland	Italien
Warnmeldung übermittelt von	Italien
Art des Risikos	Verletzungen
Technischer Defekt (*)	Unter bestimmten Fahrbedingungen ist bei der Motorsoftware die Kraftstoffzufuhr aus den Ablassventilen nicht korrekt bestimmt.
Risiko (*)	Dies kann dazu führen, dass der Motor ohne Warnung zum Stillstand kommt, wodurch sich das Unfallrisiko erhöht.
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rückruf des Produkts von den Endverbrauchern
Produkte wurden auch gefunden/Maßnahmen wurden auch ergriffen in	Schweden
Bilder	Keine Bilder vorhanden

(*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.