



Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/1968/18
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobil
Značka	Mitsubishi
Název	Lancer
Typ/číslo modelu (*)	Model:Lancer (CSE0A, CS0W, CT9A);Modelový rok:2004 až 2007;Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0233 * 00;E1 * 2001/116 * 0259 * 00;
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	Období produkce:od června 2003 do prosince 2008.
Kategorie podle portálu OECD	77000000 – Motorová vozidla
Popis (*)	Osobní automobil.Kód stažení z trhu podniku:R30358 (18-031-SR).
Země původu	Japonsko
Varování odesláno z:	Portugalsko
Druh rizika	Úraz
Technická závada (*)	Obsah dusičnanu amonného v dusičnanu amonném, který se používá v nafukovače airbagů, se může v průběhu času rozkládat.
Riziko (*)	V případě nasazení airbagu může nadměrný vnitřní tlak způsobit roztržení hustilky a úlomků kovových úlomků, které způsobují poranění řidiče.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Stažení výrobku od koncových uživatelů
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:	Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.