



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	0266/11
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Motociclete
Marcă	Suzuki
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	Tipuri:WVCV, WVCW, WVJ, WVCH, WVCZ, WVCT, WVCR, WVCK, WVB9, WVBM, WVBM, WVCX, WVCG, WVBS.Denumiri comerciale:Suzuki GSX-R600/750, GSF650/1250, GSX650F, GSX1300BK, GSX1300R, GSR600, VLR1800/VZ1500, VL800, SFV650
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Vehiculele în cauză au fost fabricate între 2008 i 2010 i au numere de omologare de tip:E4 * 2002/24 * 1756, e4 * 2002/24 * 0721, e4 * 2002/24 * 1342, e4 * 2002/24 * 2102, e4 * 2002/24 * 2163, e4 * 2002/24 * 1852, e4 * 2002/24 * 0722, e4 * 2002/24 * 1300, e4 * 2002/24 * 1351, e4 * 2002/24 * 1618, e1 * 2002/24 * 0405 i e1 * 2002/24 * 0370.
ara de origine	Japonia
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Produsul prezintă un risc de rănire din cauza faptului că un defect al autorității de reglementare/redresorului poate provoca descărcarea bateriei i poate conduce la oprirea motorului i/sau la o condiie iniială.Regulatorul/redresoarele care se află pe vehiculele respective sunt în curs de înlocuire.Nu a fost semnalat niciun accident care să implice leziuni corporale sau daune materiale.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Aciunile corective voluntare luate de producător.
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Danemarca, Grecia, Malta, Spania, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Suedia, ările de Jos, Regatul Unit
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.