




Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	0477/08
Categorie	Echipamente de protecție
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Carabiner
Marcă	KONG
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	KN < > 22 ◊ 8 ∞ 7 Codul lotului: 050588 05
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Carabiner ovale. Ambalajul este un sac de plastic atașat cardului, pe care sunt tipărite detaliile producătorului.
Țara de origine	Italia
Alertă transmisă de	Spania
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Produsul prezintă un risc de rănire deoarece nu este supus încercării de rezistență statică care ar putea duce la căderi. Testul a fost efectuat pe axa principală și s-a constatat o pauză atunci când sunt aplicate următoarele forțe: Forța axei centrale cu pixul poartă: 6.1 KN (nivel solicitat: 7 KN) Forța axei principale cu poarta închisă: 18.6 KN (nivel solicitat: 22 KN).
Măsurile adoptate de țara care a emis notificarea (*)	Retragere de pe piață dispusă de autorități.
Imagini	

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.