


Numărul alertei	0478/09
Categorie	Bijuterii
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Bijuterii
Marcă	KARVANY
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	— 334: colier — 340: colier — 346: brăară — 352: colier — 350: brăară — 337: colier
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	— 334: Bijuterii din materiale textile negre cu spumă de metal colorată în formă de argint, în relief, cu un diametru de aproximativ 3,5 cm; — 340: Coliere cu 8 benzi circulare de metal gofrat; — 346: Brăară de metale mari, cu trei caractere strălucitoare, cu un diametru cuprins între 2 i 3 cm; — 352: Dantele lungi i subiri, cu cristal ca fiind de culoare rou deschis, cu albastru deschis i cu albastru deschis. Trei pandantete formate sub formă de picături, — 350: ase inele unite prin intermediul unui singur link. Trei inele aproximativ 3 cm diametru i trei aproximativ 2 cm; — 337: Coliere lungi i de culoare argintie cu trei pandanturi uoare de culoare albastru deschis i de tip bronz.
ara de origine	Necunoscut
Alertă transmisă de	Danemarca
Tip de risc	Risc chimic
Risc (*)	Produsele prezintă un risc chimic, deoarece produsele se eliberează plumb.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Interzicerea vânzărilor i retragerea de pe piaă dispusă de autorităi.
Imagini	

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.