



## Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	0492/08
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism — levier de mână — levier autovehicul Honda
Marcă	HONDA
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	Autoturisme, model Civila 3D (coduri tip: FN1, FN2, FN3) i 5D (coduri model: FK1, FK2, FK3)
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Retragerea se referă la vehicule de tip 2007- (3D) i 2006-2007 (5D). Lista VIN este: SHHOHN1 *** 7U011683 SHHOHN2 *** 7U008565 SHHOHN2 *** 7U200340 S.Africa SHHOHN3 *** 7U006881 SHHFK1 *** 7U020687 SHHFK2 *** 7U062136 SHHFK2 *** 7U101200 S.Africa SHHFK3 *** 7U036528
ara de origine	Statele Unite
Alertă transmisă de	Grecia
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Produsul prezintă un risc de rănire din cauza faptului că mecanismul de cuplare manuală a frânelor poate să se implice doar parial în funcție de metodele de funcționare ale clientului. Dacă frâna de mână este aplicată cu butonul de deblocare, fie intenționat, fie în mod neintenționat, există un risc mic ca frâna de mână să nu poată împiedica în mod suficient vehiculul să fie pe un gradient. Dacă frâna de mână este aplicată fără a atinge butonul de deblocare, mecanismul de cuplare de mână nu este afectat.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Aciunile corective voluntare întreprinse de importator.
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(\*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.