



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	0814/10
Categorie	Indicatoare cu laser
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Indicator cu laser — 210 mm (8.5 ")
Marcă	Rolson
Denumire	
Tipul/numărul modelului (*)	60736
Numărul lotului/cod de bare (*)	
Categorie portal OCDE	
Descriere (*)	Lampă cu LED flexibilă cu clasa 3A de 210 mm (8.5 ").Corp argintat, cu gât negru (lung de 14 cm) i argint-colorat.Produsul are trei baterii tip buton i un magnet la bază.
ara de origine	Necunoscut
Alertă transmisă de	Malta
Tip de risc	Daune produse vederii
Risc (*)	Produsul prezintă un risc de deteriorare pentru că încorporează un laser cu clasa 3 care este periculos pentru prezența unei lumini directe sau chiar un fascicul reflectat de o suprafață reflectantă, lovește ochiul neprotejat.Acest produs nu este conform cu standardul european relevant EN 60825.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	încetarea voluntară a vânzărilor i retragerea de pe piață, în funcție de distribuitor i importator.
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Grecia
Imagini	

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.