


Nummer der Meldung	A12/0020/19
Kategorie	Babyartikel und Bedarf für Kinder
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktnutzer	Verbraucher
Produkt (*)	Schnullerhalter
Marke	PLAYSHOES
Name	Holz-Schnullerkette
Typ/Modellnummer (*)	Art. 781734
Chargennummer/Barcode (*)	4010952285574
Kategorie im OECD-Portal	54000000 – Babypflege
Beschreibung (*)	HolzSchnuller aus Holz mit einem Teddybär, der am Bindfaden befestigt ist.
Ursprungsland	Deutschland
Warnmeldung übermittelt von	Slowenien
Art des Risikos	Ersticken durch Sauerstoffmangel, Ersticken durch blockierte Atemwege
Technischer Defekt (*)	Das Erzeugnis (orange Ring) bricht leicht und erzeugt Kleinteile, und die Belüftungslöcher des Schnullerhalters sind unzureichend und der dekorative Bestandteil (Teddybär) fehlt.
Risiko (*)	Ein kleines Kind kann die Kleinteile oder die Schnuller/Schnuller/dekorative Komponente in den Mund nehmen, wo sie stecken und die Atemwege des Kindes blockieren kann. Das Produkt entspricht nicht den einschlägigen europäischen Normen EN 71-1 und EN 12586.
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rücknahme des Produkts vom Markt
Produkte wurden auch gefunden/Maßnahmen wurden auch ergriffen in	Deutschland
Bilder	

(*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.