



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0054/19
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism
Marcă	Dacia
Denumire	Duster II, Logan II, Logan II MCV, Sandero II
Tipul/numărul modelului (*)	Vehiculele produse în fabrica Piteti, în perioada cuprinsă între 11/06/2018 și 14/06/2018.
Numărul lotului/cod de bare (*)	Numerele de omologare CE de tip: E2 * 2007/46 * 0030 * 42, e2 * 2007/46 * 0013 * 14, e2 * 2001/116 * 0323 * 45; E2 * 2001/116 * 0323 * 46; E2 * 2001/116 * 0323 * 47; E2 * 2001/116 * 0323 * 84; E2 * 2001/116 * 0323 * 85;
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism. Codul de retragere a societății: 0CY6.
ara de origine	România
Alertă transmisă de	Portugalia
Tip de risc	Leziuni
Defecțiune tehnică (*)	Terminalul pozitiv al bateriei de 12 V, al autovehiculului este sudat definitiv.
Risc (*)	Acest lucru ar putea face imposibilă pornirea vehiculului.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în	Bulgaria, Croația, Finlanda, Ungaria, Islanda, Polonia, România, Slovenia, Suedia
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.