



## Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0065/19
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism
Marcă	Mercedes-Benz
Denumire	Various
Tipul/numărul modelului (*)	Omologarea de tip numbers:e1*2001/116*0431*39 bis 49, e1 * 2001/116 * 0464 * 19-22, e1 * 2001/116 * 0457 * 32-40, e1 * 2001/116 * 0463 * 18-20, e1 * 2001/116 * 0501 * 25-38, e1 * 2007/46 * 1560 * 00-11,E1 * 2007/46 * 1666 * 00-09, e1 * 2001/116 * 0335 * 32-40,E1 * 2001/116 * 0396 * 18-20,E1 * 2007/46 * 0485 * 16,E1 * 2007/46 * 0643 * 07,E1 * 2001/116 * 0480 * 19-29,E1 * 2007/16 * 1884 * 00,E1 * 96/79 * 0064 * 36-38,E1 * KS07/46 * 0065 * 00,denumirea comercială:CLA, GLA, SLC, clasa A, AMG GT, clasa C, clasa E, S-clasa, SL, clasa B, GLC, CLS, GPF, tipurile:204, 204AMG, 204K, 212, R1ES, R1EC, 221, 221AMG, 218, 218AMG, 204X, 463, G463Landulet
Numărul lotului/cod de bare (*)	Sunt afectate vehiculele fabricate în perioada 2016-2018.
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism.Codul de retragere a societății:5499637
ara de origine	Germania
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Leziuni
Defecțiune tehnică (*)	Software-ul modulului de comunicare pentru sistemul de apel de urgență (eCall) este defect.
Risc (*)	În consecință, ar putea fi imposibil să se stabilească o legătură de vorbire cu centrul de apel de urgență pentru Mercedes-Benz sau să transmită datele vehiculului.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Danemarca, Finlanda, Ungaria, Luxemburg, Polonia, România, Slovacia, Suedia, ările de Jos
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(\*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.