



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0073/19
Categorie	Echipamente sportive/pentru activități recreative
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Cască pentru alpinisti
Marcă	Xinda
Denumire	Necunoscut
Tipul/numărul modelului (*)	XD-Q9664
Numărul lotului/cod de bare (*)	Necunoscut
Categorie portal OCDE	71000000 – Echipamente sportive
Descriere (*)	Cască de alpinism pentru alpinistilor. Produsul a fost vândut online (în special prin intermediul Amazon).
Țara de origine	China
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Leziuni
Defecțiuni tehnice (*)	Capacitatea de absorbție a ocurilor verticale este prea mică. În cazul unui impact asupra cății, de exemplu ca urmare a căderilor de pietre, energia incidentă nu este suficient absorbită și poate cauza comotitate și chiar pierderea cunoștinței sau comă.
Risc (*)	În plus, cască nu este suficient de stabilă. Impactul rocilor poate avea ca urmare a perfora cască, ceea ce poate duce la leziuni grave ale capului. Produsul nu respectă cerințele Directivei privind echipamentele individuale de protecție (din 21/04/2018, astfel cum a fost abrogată prin Regulamentul privind echipamentul individual de protecție) și standardul european EN 12492 relevant.
Măsurile adoptate de țara care a emis notificarea (*)	Interzicerea comercializării produsului, precum și a măsurilor de însoire
	

Imagini



(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.