



Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

Nummer der Meldung	A12/00924/20
Kategorie	Kraftfahrzeuge
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktnutzer	Verbraucher
Produkt (*)	Personenkraftwagen
Marke	Alpina
Name	Alpina B3
Typ/Modellnummer (*)	Typgenehmigungsnummer: Einzelabnahme
Rückruf-Code des Unternehmens (*)	0032960200, 0032970200 UND 0032980200
Herstellungsdaten (*)	Es sind Fahrzeuge des Produktionszeitraumes 3. Juni 1997 bis 30. Juni 2000 betroffen.
Kategorie im OECD-Portal	77000000 – Automobil
Beschreibung (*)	Personenkraftwagen
Ursprungsland	Deutschland
Warnmeldung übermittelt von	Deutschland
Fälschung *	NEIN
Art des Risikos	Verletzungen
Technischer Defekt (*)	Die betroffenen Fahrzeuge können mit Gasgeneratoren aus Takata ohne Azid für den Fahrer (NADI) ausgerüstet worden sein, bei denen eine unzureichende Abdichtung des Gasgenerators das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen und somit zum Abbau des Treibstoffs führen könnte. Wenn sich der Airbag ausbreitet, könnte dies dazu führen, dass der Gasgenerator unterbricht oder berstürzt wird. Bei Unterinflation ist die Schutzwirkung nicht gegeben. Wenn Metallteile mit Überdruck in den Fahrzeuginnenraum eindringen können, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen der Fahrzeuginsassen führen./
Risiko (*)	
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rückruf des Produkts beim Endverbraucher
Produkte wurden auch gefunden/Maßnahmen wurden auch ergriffen in	Malta, Malta, Slowenien
Bilder	Keine Bilder vorhanden

(*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.