



## Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

Nummer der Meldung	A12/00926/20
Kategorie	Kraftfahrzeuge
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktnutzer	Unternehmen
Produkt (*)	Omnibus
Marke	Evobus
Name	Citaro, Capacity
Typ/Modellnummer (*)	Modelle:628 03, 628 09, Typgenehmigungsnummern:E1 * 2007/46 * 0090, e1 * NKS * 0050
Rückruf-Code des Unternehmens (*)	68.00M20092A
Herstellungsdaten (*)	September 2014 bis März 2020
Kategorie im OECD-Portal	77000000 – Automobil
Beschreibung (*)	Omnibus
Ursprungsland	Deutschland
Warnmeldung übermittelt von	Deutschland
Fälschung *	NEIN
Art des Risikos	Verletzungen
Technischer Defekt (*)	Infolge einer fehlerhaften Verklebung kann sich die Schalttafel von der Informationsanzeige im Fahrgastraum lösen.Es besteht die Gefahr, dass sich die Schalttafel von der Innenanzeige löst, die Fluggäste abstürzen und verletzen./
Risiko (*)	
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rückruf des Produkts beim Endverbraucher
Bilder	Keine Bilder vorhanden

(\*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.