



Safety Gate: Système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux

Numéro de l'alerte	A12/01065/20
Catégorie	Véhicules à moteur
Type d'alerte	Produits présentant des risques graves
Utilisateur	Professionnels
Produit (*)	Autobus
Marque	Scania
Nom	Irizar, Citywide LF, Touring HD
Type / numéro de modèle (*)	Modèles:i6CD3-SCN-M330, M323, Scania Higer A, Numéros d'homologation de type:E9 * 2007/46 * 0437 * 79, e4 * 2007/46 * 0055 * 42, e5 * 2007/46 * 1200 * 02
Code de rappel de l'entreprise (*)	RC201613
Dates de production (*)	de 2018 à 2020
Catégorie Portail de l'OCDE	77000000 – Automobile
Description (*)	Autobus
Pays d'origine	Allemagne
Alerte envoyée par	Allemagne
Contrefaçon *	NON
Type de risque	Blessures, Incendie
Défaillances techniques (*)	L'enveloppe thermorétractable sur le faisceau de câblage peut être défectueuse.En conséquence, le risque d'incendie sera accru./
Risques (*)	
Mesures adoptées par le pays de la notification (*)	Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:	Bulgarie, Danemark, Finlande, Slovaquie
Images	Aucune image disponible

(*) Ceci est une traduction automatique; la Commission européenne décline toute responsabilité quant à son exactitude. En cas de divergence, la version anglaise prévaudra.