



Safety Gate: Système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux

Numéro de l'alerte	A12/01067/20
Catégorie	Véhicules à moteur
Type d'alerte	Produits présentant des risques graves
Utilisateur	Consommateur
Produit (*)	Voiture particulière
Marque	Renault
Nom	Captur
Type / numéro de modèle (*)	Numéro de réception par type:E2 * 2001/116 * 0327 * 90, Type:R
Code de rappel de l'entreprise (*)	ODA8
Dates de production (*)	Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 21 août et le 2 septembre 2019.
Catégorie Portail de l'OCDE	77000000 – Automobile
Description (*)	Voiture particulière
Pays d'origine	France
Alerte envoyée par	Allemagne
Contrefaçon *	NON
Type de risque	Blessures
Défaillances techniques (*)	Le collage de la toiture vitrée peut être défectueux. En conséquence, il peut se détacher du véhicule, ce qui représente un risque pour le trafic suivant./
Risques (*)	
Mesures adoptées par le pays de la notification (*)	Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux
Images	Aucune image disponible

(*) Ceci est une traduction automatique; la Commission européenne décline toute responsabilité quant à son exactitude. En cas de divergence, la version anglaise prévaudra.