



## Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/0300/17
Kategorie	Motorová vozidla
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Osobní automobil
Značka	VW
Název	Caddy, Passat, Touran EcoFuel
Typ/číslo modelu (*)	ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0252 * Typ:2K Prodej:Podniku caddy;ES schválení typu e1 * 2007/46 * 0217 * Typ:Prodejní jméno 2kN:Podniku caddy;Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0468 * Typ:Prodejní jméno: 3cc:Passat;Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0357 * Typ:1T Obchodní název:Touran
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 1. června 2010 do 12. října 2013.
Kategorie podle portálu OECD	77000000 – Motorová vozidla
Popis (*)	Osobní automobil na stlačený zemní plyn
Země původu	Německo
Varování odesláno z:	Německo
Druh rizika	Úraz
Riziko (*)	Pokud dojde k mechanickému poškození laku vrstvy plynové nádrže, mohlo by to vést k tomu, že vnější plášť nádrže již není nutný k ochraně proti korozi.S probíhající koroze po delší dobu by mohla být koncentrace zbytkové stěny v nádrži příliš nízká a plynová nádrž by se mohla roztrhnout.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Stažení výrobku od konečných uživatelů
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:	Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko
Obrázky	Nejsou k dispozici žádné obrázky.

(\*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.