




Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0420/16
Categorie	Echipamente de iluminat
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Lampă de plafon
Marcă	IKEA
Denumire	Necunoscut
Tipul/numărul modelului (*)	Hyby (ref. 90196432), LOCURI (ref. 00055691 i 80119260) i Rinna (ref. 00251319 y 20199250)
Numărul lotului/cod de bare (*)	Necunoscut
Categorie portal OCDE	78000000 – Echipamente electrice
Descriere (*)	Lampă cu plafon circular.
ara de origine	Ungaria
Alertă transmisă de	Spania
Tip de risc	Leziuni, Tăieturi
Risc (*)	Cârligele din material plastic care condiionează umbra de sticlă se pot rupe, determinând eliberarea nuanei de sticlă.În cazul în care umbra de sticlă a scăzut, ar putea rezulta o persoană, tăieturi i răniri.Produsul nu este conform cu cerințele Directivei privind joasa tensiune.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Rechemarea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Croaia, Cipru, Danemarca, Frana, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Portugalia, România, Slovacia
Imagini	

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.