



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0588/19
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism
Marcă	Seat
Denumire	Arona, Ibiza
Tipul/numărul modelului (*)	Numărul omologării: E9 * 2007/46 * 3134
Numărul lotului/cod de bare (*)	Vehiculele afectate au fost fabricate în perioada 31 octombrie 2016-6 noiembrie 2018.
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism în cadrul codului de retragere a scaunului: 4611.
ara de origine	Spania
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Leziuni
Defecțiune tehnică (*)	Din cauza stabilirii incorecte, este posibil ca frâna de mână să trebuiască să călătorească în continuare pentru a asigura imobilizarea.
Risc (*)	Ca urmare, vehiculul s-ar putea rostogoli, ceea ce ar putea conduce la un accident.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Slovenia, Suedia, ările de Jos
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.