



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0590/19
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism
Marcă	VW commercial vehicles
Denumire	Caddy
Tipul/numărul modelului (*)	Numere de omologare de tip: E1 * 2001/116 * 0252 *; tip: 2K
Numărul lotului/cod de bare (*)	Vehiculele afectate au fost fabricate în perioada 10 iulie 2018-29 noiembrie 2018.
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism care face obiectul codului de rechemare din VW: 74D6
ara de origine	Germania
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Leziuni
Defecțiune tehnică (*)	Punctul predeterminat al pernei pentru airbag-uri de pe partea laterală este greit.
Risc (*)	În caz de accident, airbag-ul lateral nu se umflă corespunzător, prin urmare nu se asigură protecție și se mărește riscul de rănire.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în	Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Slovenia, Suedia, ările de Jos
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.