



Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

Nummer der Meldung	A12/0756/19
Kategorie	Kraftfahrzeuge
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktnutzer	Unternehmen
Produkt (*)	Busse
Marke	Otokar
Name	Territo
Typ/Modellnummer (*)	E2 * 2007/46 * 0171 * 01, e2 * 2007/46 * 0171 * 02, e2 * 2007/46 * 0171 * 03, e2 * 2007/46 * 0171 * 04, e2 * 2007/46 * 0171, e05 * 2007/46 * 2, e0171 * 2007/46 * 016 * 2, e0171 * 2007/46 * 07 * 2, e0171 * 2007/46 * 08 * 2, e0171 * 2007/46 * 09 * 2
Chargennummer/Barcode (*)	Unbekannt
Kategorie im OECD-Portal	77000000 – Automobil
Beschreibung (*)	Busse
Ursprungsland	Türkei
Warnmeldung übermittelt von	Frankreich
Art des Risikos	Verletzungen
Technischer Defekt (*)	Die Schraubenmuttern sind nicht ausreichend angezogen.
Risiko (*)	Sie können sich während der Fahrt lösen.
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rückruf der Ware von den Endbenutzern
Produkte wurden auch gefunden/Maßnahmen wurden auch ergriffen in	Slowenien
Bilder	Keine Bilder vorhanden

(*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.