



Safety Gate: Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky

Číslo varování	A12/0758/19
Kategorie	Elektrická zařízení a vybavení
Typ varování	Výrobky představující závažné riziko
Uživatel výrobku	Spotřebitel
Výrobek (*)	Masážní polštáře
Značka	Raze
Název	Car and home massage pillow
Typ/číslo modelu (*)	FP 8028
Číslo výrobní série / čárový kód (*)	Neznámý
Kategorie podle portálu OECD	78000000 – Dodávky elektrické energie
Popis (*)	Hněď dvojitá hlava na masáži, prodaná v bílé lepenkové krabici.
Země původu	Čína
Varování odesláno z:	Spojené království
Druh rizika	Úraz elektrickým proudem
Technická závada (*)	Elektrická izolace výrobku je nedostatečná.
Riziko (*)	Uživatel může mít úraz elektrickým proudem z živých částí. Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
Opatření přijatá oznamující zemí (*)	Zničení výrobku

Obrázky



(*) Jedná se o strojový překlad. Evropská komise odmítá odpovědnost za jeho přesnost. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.