



Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

Nummer der Meldung	A12/0764/19
Kategorie	Kraftfahrzeuge
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktutzer	Verbraucher
Produkt (*)	Gabelstapler
Marke	Mercedes-Benz
Name	X-Class
Typ/Modellnummer (*)	Typgenehmigungsnummer:E9 * 2007/46 * 6531 *;Art:4701
Chargennummer/Barcode (*)	Es waren Fahrzeuge des Produktionszeitraumes 01. Juni 2017 bis 13. März 2019 betroffen.
Kategorie im OECD-Portal	77000000 – Automobil
Beschreibung (*)	Flurförderzeuge nach Mercedes-Benz-Rückruf-Code:VS4DACHLA.
Ursprungsland	Deutschland
Warnmeldung übermittelt von	Deutschland
Art des Risikos	Verletzungen
Technischer Defekt (*)	Ein fehlerhaftes Betriebshandbuch kann dazu führen, dass die Dachlast überschritten wird, wenn anschließend ein Kronendach eingebaut wird.
Risiko (*)	Die Überschreitung der zulässigen Gesamttragfähigkeit kann das einwandfreie Funktionieren des Programms für elektronische Stabilität (ESP) beeinträchtigen und die Fahrstabilität verringern und das Unfallrisiko erhöhen.
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rückruf der Ware von den Endbenutzern
Produkte wurden auch gefunden/Maßnahmen wurden auch ergriffen in	Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland, Luxemburg, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Schweden
Bilder	Keine Bilder vorhanden

(*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.