



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0764/19
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Camion pick-up
Marcă	Mercedes-Benz
Denumire	X-Class
Tipul/numărul modelului (*)	Numărul omologării:E9 * 2007/46 * 6531 *;tip:4701
Numărul lotului/cod de bare (*)	Vehiculele afectate au fost fabricate în perioada 01-13 martie 2019.
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Transport rutier de mărfuri în temeiul codului de retragere Mercedes-Benz:VS4DACHLA.
ara de origine	Germania
Alertă transmisă de	Germania
Tip de risc	Leziuni
Defecțiune tehnică (*)	Manualul de funcționare defect poate determina depășirea sarcinii acoperiului în cazul în care se montează un coronament.
Risc (*)	Depășirea sarcinii totale admisibile a acoperiului poate afecta funcționarea corectă a programului de stabilitate electronică (ESP) i poate reduce stabilitatea de condus, crescând riscul producerii unui accident.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Danemarca, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.