




Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0840/15
Categorie	Produse chimice
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Set pentru reparatii de biciclete
Marcă	LEIVA
Denumire	(Glue) Red Sun
Tipul/numărul modelului (*)	Necunoscut
Numărul lotului/cod de bare (*)	8431487156751
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Set de reparatii pentru biciclete, alcătuit din două tuburi de adeziv, diverse unelte i plasturi pentru a repara roata.Vândute într-un blister de plastic.
ara de origine	China
Alertă transmisă de	Spania
Tip de risc	Risc chimic
Risc (*)	Adezivul conine 1,2 dicloroetan, benzen i toluen deasupra nivelurilor permise (valori măsurate:benzen 16 %;1,2 dicloroetan 31 % i toluen 8 %).Benzenul i 1,2 dicloroetan sunt cancerigene i toxice prin inhalare, sau sunt în contact cu pielea.Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea produsului de pe piaă
Imagini	

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.