



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

| | |
|--|--|
| Numărul alertei | A12/0843/15 |
| Categorie | Autovehicule |
| Tip de alertă | Produse cu riscuri grave |
| Utilizator al produsului | Consumator |
| Produs (*) | Autoturism |
| Marcă | Porsche |
| Denumire | 918 Spyder |
| Tipul/numărul modelului (*) | Tip:918, omologarea CE de tip:E13 * KS07/46 * 0014 * 03. |
| Numărul lotului/cod de bare (*) | Vehiculele respective au fost fabricate în 2015. |
| Categorie portal OCDE | 77000000 – Automobile |
| Descriere (*) | Autoturism |
| ara de origine | Germania |
| Alertă transmisă de | Germania |
| Tip de risc | Incendiu |
| Risc (*) | Cablajul electric pentru ventilatorul de radiator în partea din spate a compartimentului motorului poate fi poziionat lângă un scut de căldură cu fibră de carbon.Micarea poate provoca leziuni ale fasciculului de cabluri sau ale izolațiilor individuale care pot cauza, în cele din urmă, un scurt circuit.Scurtcircuitul poate provoca un incendiu în vehicul chiar i după ce vehiculul a fost oprit. |
| Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*) | Rechemarea produsului de la utilizatorii finali |
| Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în | ările de Jos, Suedia, Danemarca, Slovacia, Spania, Regatul Unit, Lituania, Norvegia |
| Imagini | Nu sunt disponibile imagini |

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.