



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0850/15
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism
Marcă	Nissan
Denumire	Note, Juke, Micra, Leaf and e-NV200
Tipul/numărul modelului (*)	JUKE (F15), nr. omologare de tip:E11 * 2007/46 * 0132 * 04, Leaf (ZE0), nr. omologării de tip:E11 * 2007 */46 * 0230 * 00, Micra (K13), nr. de omologare de tip:E13 * 2007 */46 * 1111 * 00, Nota (E12), Numărul de omologare:E11 * 2007/46 * 0753 * 00, e-NV200 (ME0), nr. de omologare de tip:E11 * 2007/46 * 1339 * 00.
Numărul lotului/cod de bare (*)	Retragerea se referă la vehiculele E12 produse în perioada cuprinsă între 01/07/2013 i 03/03/2014, vehiculele F15 produse în perioada 26/06/2013-01/05/2014, vehiculele K13 produse în perioada cuprinsă între 05/06/2013 i 16/03/2015 i vehiculele ZE0 produse în perioada cuprinsă între 10/07/2013 i 06/01/2014 i vehiculele din ME0 produse în 12/11/2013 până la 11/03/2014.
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism
ara de origine	Regatul Unit
Alertă transmisă de	Grecia
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Întrerupătorul cu motor de tip „push” poate rămâne în poziia presată i nu poate reveni după schimbarea motorului.Dacă vehiculul continuă să fie condus în această stare, funcia de oprire a motorului în caz de urgență poate funciona i face ca motorul să se oprească în mod neateptat.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Rechemarea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	ările de Jos, Suedia, Croaia, Slovenia, Slovacia, Malta, Bulgaria, Regatul Unit, Portugalia, Norvegia, Ungaria
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.