



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/0967/16
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Motociclete
Marcă	Honda
Denumire	CBR300RA
Tipul/numărul modelului (*)	2015 i 2016 ani de model
Numărul lotului/cod de bare (*)	Vehicule specifice construite între 23/05/2014 i 02/04/2016
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Motociclete
ara de origine	Thailanda
Alertă transmisă de	Regatul Unit
Tip de risc	Leziuni
Risc (*)	Placarea cu argint a reinătorului de legătură din bagheta de legătură ar putea coroda din cauza unei prelucrări abuzive a orificiului cotit;De-a lungul timpului, acest lucru ar putea face ca motorul să se oprească sau să stagneze fără avertizare i să nu se reînceapă.Acest lucru ar putea plasa biciclistul într-o situaie periculoasă în care ar putea apărea răni.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Rechemarea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Estonia, Germania, Grecia, Portugalia, Slovacia, Suedia, ările de Jos
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.