



## Safety Gate: Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte

Nummer der Meldung	A12/1131/19
Kategorie	Kraftfahrzeuge
Art der Warnung	Produkte mit ernststen Risiken
Produktnutzer	Verbraucher
Produkt (*)	Pkw
Marke	Mazda
Name	3
Typ/Modellnummer (*)	Typgenehmigungsnummer:E11 * 2001/116 * 0262 * 14-20;Art:BL;Modellcodes:BM, BN
Chargennummer/Barcode (*)	Die betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen dem 20. Juli 2015 und dem 18. Juli 2017 hergestellt.
Kategorie im OECD-Portal	77000000 – Automobil
Beschreibung (*)	Pkw unter Mazda Rückrufcode:AK019A.
Ursprungsland	Japan
Warnmeldung übermittelt von	Deutschland
Art des Risikos	Verletzungen
Technischer Defekt (*)	Das FrontBody Control Module (F-BCM) kann fehlerhaft sein.
Risiko (*)	Dies kann dazu führen, dass die Scheibenwischer zum Scheitern verurteilt sind, wodurch sich das Unfallrisiko erhöht.
Vom mitteilenden Land ergriffene Maßnahmen (*)	Rückruf der Ware von den Endbenutzern
Produkte wurden auch gefunden/Maßnahmen wurden auch ergriffen in	Bulgarien, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, Slowakei, Slowenien, Schweden
Bilder	Keine Bilder vorhanden

(\*) Dies ist eine maschinelle Übersetzung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.