



Safety Gate: Hurtigt varslingsystem for farlige nonfoodprodukter

| | |
|--|--|
| Varslingsnummer | A12/1191/16 |
| Kategori | Maskiner |
| Type advarsel | Produkter med alvorlige risici |
| Produktbruger | Professionelt |
| Produkt (*) | Betonblandepumpe |
| Mærke | CIFA |
| Navn | Autobetonpompa / Truck-mixer pump |
| Type/modelnummer (*) | MK28.4.L 4Z/115RH, fremstillet i 2007 |
| Batchnummer/stregkode (*) | serienummer:12199 |
| OECD-portalkategori | 82000000 – Værktøj/udstyr – Elektrisk |
| Beskrivelse (*) | Produktet er monteret på køretøjets chassis og bestemt til blanding og udlevering af beton. |
| Oprindelsesland | Italien |
| Varsling indsendt af | Polen |
| Risikotype | Personskader |
| Risiko (*) | Styrken af den ududløsende søjle er utilstrækkelig på grund af en fejl i strukturmaterialet.Under overhældning af beton, når pumpens boom befnder sig i den maksimale horisontale position, er der et brud på byggepladserne og rammer arbejdstagere, som befnder sig i højkonjunkturen.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet.Der blev rapporteret om fire dødsulykker. |
| Foranstaltninger truffet af det meddelende land (*) | Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere |
| Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i | Norge |
| Billeder | |

010000



(*) Dette er en maskinoversættelse. Europa-Kommissionen påtager sig ikke noget ansvar og hæfter ikke for dens nøjagtighed. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske udgave forrang.