



Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase

Numărul alertei	A12/1193/19
Categorie	Autovehicule
Tip de alertă	Produse cu riscuri grave
Utilizator al produsului	Consumator
Produs (*)	Autoturism
Marcă	Seat
Denumire	Ibiza, Arona, Ateca, Toledo, Leon
Tipul/numărul modelului (*)	Model: Ibiza/Arona (KJ), Ateca (KH7), Toledo (KG3), Leon (5F); Intervalele de identificare numărul de identificare (VIN): de la VSSZZKJR088818-092486, de SSZZKJZJ5005616-005831, de la VSSZZ5FZJ6540138-542469, de la VSSZZNHZJ1505454-505509, de la VSSZZ5FZJR083202-084710
Numărul lotului/cod de bare (*)	Vehiculele afectate au fost fabricate în perioada cuprinsă între 1 i 11 decembrie 2017 (Ibiza/Arona), între 2 i 17 decembrie 2017 (AeIbiza), între 4 i 6 decembrie 2017 (Toledo), în perioada 1-5 decembrie 2017 (Toledo).
Categorie portal OCDE	77000000 – Automobile
Descriere (*)	Autoturism sub codul de retragere a scaunului 69Z1ări producătoare: Republica Cehă („Ateca, Toledo”) i Spania (Ibiza/Arona, Leon).
ara de origine	Republica Cehă, Spania
Alertă transmisă de	Portugalia
Tip de risc	Leziuni
Defecțiune tehnică (*)	Airbagurile conducătorului auto nu pot crește suficient de repede în caz de activare.
Risc (*)	În consecință, în cazul unui accident, nu se garantează o protecție suficientă, ceea ce sporește riscul producerii unui prejudiciu.
Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)	Retragerea produsului de la utilizatorii finali
Au fost găsite produse i s-au luat măsuri, de asemenea, în	Grecia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia, ările de Jos
Imagini	Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește corectitudinea sa. În cazul unor divergențe, prevalează versiunea în limba engleză.